



TITLE:

[主な宮繕工事]飛騨天文台

AUTHOR(S):

CITATION:

[主な宮繕工事]飛騨天文台. 京都大学大学院理学研究科附属天文台年次報告 2011, 2009年(平成21年): 28-28

ISSUE DATE:

2011-01

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/172624>

RIGHT:

7 主な営繕工事

7.1 飛騨天文台

管理宿泊棟

管理宿泊棟女子トイレ等増設工事

管理宿泊棟には女子トイレが設けられておらず、職員や見学者から共用トイレに対する苦情が寄せられていた。工事に際しては既設水回り設置面積を超えることなく改修することが求められた。そこで風呂と男女共用トイレを全て撤去した後、女子トイレ、男子トイレ、浴室を改修した。(施工業者: 和仁産業(株))

配管ピット内給水配管更新工事

配管ピット内の給水配管は天文台創立当初より使用されてきており、配管の腐食減肉が進行しており、配管保温部材も湿気やカビで損傷を受けており、いつ漏水などが発生してもおかしくない状況であった。上記の改修工事と同時に実施することは経費面でも有利であると判断された為、更新工事が実施された。(施工業者: 橋本工業(株))

照明器具更新工事

老朽化した照明器具の内、廊下、宿泊室の照明器具を改修した。省エネルギータイプの照明器具を利用した。(施工業者: 宝興建設(株))

厨房食器洗浄機取設工事

かねてより調理作業員から希望があった業務用食器洗浄機の導入を行った。これにより調理作業員の業務負担軽減と効率化を高めることが可能となった。設置機種はホシザキ JWE-450WUA3 を導入した。洗浄処理能力は 500mm 角ラック使用時 1 時間当たり 45 ラックである。(施工業者: (株) ホシザキ東海他)

専用道路

専用道路整備工事

例年実施している専用道路整備工事を実施した。(施工業者: 宝興建設(株))

職員宿舎

浴室改修工事 (2 号棟、3 号棟、4 号棟)

従来のバランス釜方式の浴室は冬季間凍結により破損することが頻発した。また、コンクリート打ちっぱなしの浴室は気温が 0 度近くまで下がることもあり、健康面でも非常に不適切な状況であった。そのため、浴室をユニットバス化しそれらの状況を改善した。(施工業者: 大下設備工業(株))

(木村)